

CURRICULUM VITAE

ING. EGIDIO DE BLASIS



CURRICULUM
PROFESSIONALE
Aggiornato: gennaio 2026



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome - Cognome	Egidio DE BLASIS
Indirizzo Studio sede principale	Via degli Orti, 2-4 – 67048 Rocca di Mezzo (AQ)
Indirizzo Studio sede secondaria	Via Cimino, 44 – 67100 L'Aquila(AQ)
Cellulare	+ 39 338 6105833
Telefono	+ 39 0862 917200
E-mail	egidio.deblasis@gmail.com oppure info@deblasisgroup.it
Titolo di studio	Dottore in ingegneria civile
C.F.	DBL GDE 79L28 A345A
P.I.	01657790661
SITO INTERNET	www.grupponarciso.it
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	L'Aquila, 28.07.1979
Impiego attuale	Senior Civil engineer

ESPERIENZE LAVORATIVE SOCIETA' DI INGEGNERIA

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro

Da Luglio 2004
PROGER s.p.a.

Via Principe Amedeo, 23 – 00185 ROMA

- Tipo di azienda o settore

PROGER è oggi una organizzazione leader, in Italia ed all'estero, nel settore della progettazione integrata e del project management; oltre alla sede principale di Roma alle sedi operative di Milano e Roma ed agli uffici di Abu Dhabi, Almaty e Bucarest; l'organizzazione PROGER conta su uffici associati a Beirut, Dakar, Londra, Sofia, Tripoli e Sydney.

I servizi che forniamo includono:

- Studi di Fattibilità, di Percorribilità e di Impatto
- Ingegneria delle Alternative e dei Valori
- Pianificazione ed Organizzazione delle Risorse
- Analisi del Rischio e Decisionale
- Pianificazione Operativa e d'Impresa
- Progettazione di Concetto e Preliminare
- Progettazione Definitiva ed Esecutiva
- Integrazione Progettuale e Contrattuale
- Project Management Information Systems
- Master Planning di Progetto
- Direzione Lavori, Alta Vigilanza e Controllo
- Gestione Amministrativa dei Contratti
- Formazione e Gestione delle Risorse
- Construction Management e Collaudi
- Contratti Chiavi in Mano
- Gestione Operativa e di Global Service
- Concessioni di Gestione e Project Finance

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere civile (strutturista)

Progettazione civile e controllo di conformità della progettazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

A.A. 1998/99 – A.A. 2003/04

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria

- Analisi matematica 1
- Disegno
- Fisica generale 1
- Geometria ed algebra
- Prova conoscenza lingua inglese
- Chimica
- Fondamenti di informatica
- Analisi matematica 2
- Calcolo delle probabilità
- Fisica generale 2
- Scienza delle costruzioni
- Architettura tecnica
- Topografia
- Fisica tecnica
- Idraulica
- Geotecnica
- Scienza delle costruzioni 2
- Tecnica ed economia dei trasporti
- Tecnica delle costruzioni
- Costruzioni idrauliche
- Bonifica ed irrigazione
- Costruzioni di strade ferroviarie ed aeroporti
- Organizzazione del cantiere
- Tecnica delle costruzioni 2
- Costruzioni in zona sismica
- Stabilità dei pendii
- Idrologia
- Urbanistica
- Teoria e progetto dei ponti

- Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria civile (settore strutture)

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

- Tesi

Adeguamento sismico secondo O.P.C.M. 3274 dell'Ospedale civico di Chieti "Annunziata" corpo L.

Relatore: prof. ing. Dante GALEOTA

- Votazione - età

109/110 – 25 anni

- Date (da – a)

A.S. 1993/94 – A.S. 1997/98

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico A.BASILE, L'Aquila (AQ)

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola media superiore

ABILITAZIONE ED ALBO PROFESSIONALE

- Date

Seconda sessione anno 2004

- Nome e tipo di istituto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria

- Esito esame di stato

Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione ingegnere con la votazione 120/120

- Albo professionale

Iscritto nella sezione "A" dell'Albo degli ingegneri della provincia di L'Aquila sensi del D.P.R. 328/2001 con il numero 001975 e con opzione nei seguenti settori: civile, industriale e dell'informazione

- Nome e tipo di istituto

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

**RICOSTRUZIONE
POST-SISMA ANNO 2009**

• Date	Anno 2010
• Nome e tipo di istituto	Ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila
• Esito esame di stato	Ricostruzione Leggera e Pesante - Nuova Normativa Tecnica
• Abilitazione	Ricostruzione Post Sisma
• Aggiornamenti	Anno 2010

**SPECIALIZZAZIONI
SICUREZZA IN CANTIERE**

• Date	Anno 2004
• Nome e tipo di istituto	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria
• Esito esame di stato	Superamento Organizzazione del cantiere - ottenimento abilitazione sicurezza in progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE)
• Abilitazione	Sicurezza in cantiere CSP e CSE
• Aggiornamenti	Anno 2011 (40 ore) - Anno 2016 (40 ore) – Anno 2025 (40 ore)

**PREVENZIONE INCENDI
D.Lgs 08/03/2006 n.139 E
SUCCESSIVO DM 05/08/2011**

• Date	Anno 2025
• Nome e tipo di istituto	E-TRAIN – Corpo Vigili del Fuoco di Macerata
• Esito esame di stato	Superamento Esame del 12/03/2025 post corso di 120 ore
• Abilitazione	Prevenzione Incendi iscrizione AQ01975I00586
• Aggiornamenti	Anno 2025

SPECIALIZZAZIONI CTU

• Date	Anno 2005
• Nome e tipo di istituto	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria
• Esito esame di stato	Processo Civile telematico
• Abilitazione	Iscrizione Albo consulenti tecnici Tribunale di L'Aquila n.236

NTC 2018 - SISMA BONUS

• Date	Anno 2008
• Nome e tipo di istituto	EUROCONFERENCE
• Esito esame di stato	Sisma Bonus e la messa in sicurezza degli edifici

PROVE SULLE MURATURE

• Date	Anno 2019 dal 21.01.2019 al 25.01.2019
• Nome e tipo di istituto	SAIGE - BUREAU VERITAS sede di Roma
• Esito esame di stato	Corso di Termografia di Livello 2 UNI EN ISO 9712 - Prove sulle murature



**BUREAU
VERITAS**



PRIS N° 0076C
Member of the ACCREDIA Multi-Recognized Scheme, PRIS 0076C
 Signature of the PRIS and the ACCREDIA Recognition Agreement

PROVE NON DISTRUTTIVE: Certificato di Qualifica Operatore
NON-DESTRUCTIVE TESTING: Operator Qualification Certificate

N° IND-19-00200-C

Si certifica la qualifica in Prove Non Distruttive al Livello 2
It certifies the qualification for Non Destructive Testing at the level 2

Sig. / Mr.
 De Blasis Egidio (ID # 3294)

Nato a / born in: L'Aquila (AQ) Il / on: 28 Jul 1979

Per il metodo / for the method:
 Infrared Thermographic Testing (TT)

Per i settori / for the sectors:
 Multisectorial TT

Il presente certificato viene rilasciato in conformità alla Norma UNI EN ISO 9712:2012 e
 Regolamento Bureau Veritas IT-IND-REG-01_NDT.IND
*This certificate is issued according to UNI EN ISO 9712:2012 and
 Bureau Veritas Rule IT-IND-REG-01_NDT.IND*

Data ultima revisione / Date last revision: -----

Emesso / issued: 2 Feb 2019 Scadenza / Expiry date: 1 Feb 2024

Autorizzazione del datore di lavoro Firma della persona certificata
 Employer authorizing Signature of certificate holder

Responsabile Tecnico di Schema
 NDT Scheme Chief
 Luca Rossi



© BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Viale Monza, 347, 20126 Milano IND-F-044_NDT.IND Rev 04 del 15/03/2018

**ISCRIZIONE WHITE LIST -
SISMA 2009 E 2016**

- | | |
|---------------------------|--|
| • Date | Anno 2010 - 2016 - 2026 |
| • Nome e tipo di istituto | Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prefettura |

Professionista	Riferimenti studio	Tipologia incarico	Competenze tecniche/Capacità organizzative
NOME E COGNOME : Egidio DE BLASIS PARTITA IVA : 01657790661 Codice fiscale: DBLGDE79L28A345A Categoria soggettiva: Professionista individuale Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Ingegneri Data di pubblicazione in elenco: 28/03/2017	Rocca di Mezzo (AQ) - 67048 via/piazza Via degli orti di Santa Maria 2 Telefono +39 0862/917200	-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -progettazione impiantistica -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione -collaudo	Vedi curriculum

CURRICULUM di Egidio DE BLASIS

Competenze tecniche* (Max 4.000 caratteri)

Laureato in tempi rapidissimi in data 17/06/2004 opera da circa 11 anni come libero professionista nonché consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale dell'Aquila con il numero di iscrizione 236.

Nel corso di questi anni ha acquisito un'importante esperienza lavorativa per il recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici. Dopo il terremoto di L'Aquila del 06/04/2009 ha operato come volontario nell'attività di monitoraggio e classificazione edifici presso il Comune di Rocca di Mezzo redigendo le schede di primo livello (Aedes).

Durante questi anni ha maturato un'importante conoscenza ed esperienza nell'ambito degli interventi post-sisma grazie alle innumerevoli esperienze lavorative ed incarichi ricevuti.

Si è occupato di

- riparazione di danni di lieve entità su edifici lievemente danneggiati;
- riparazione locale di edifici su edifici lievemente danneggiati;
- riparazione e rafforzamento locale su edifici temporaneamente o parzialmente inagibili;
- miglioramento sismico su edifici inagibili;
- adeguamento sismico su edifici gravemente danneggiati;
- analisi di vulnerabilità su edifici esistenti;
- messa in sicurezza di edifici pericolanti.

Tali interventi hanno interessato edifici singoli, condominiali ed aggregati in cemento armato e muratura.

Le prestazioni svolte sono state di progettazione e direzione dei lavori oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i.).

Capacità organizzative* (Max 2.000 caratteri)

Lo studio è organizzato con una sede operativa a Rocca di Mezzo (AQ) in Via degli orti di Santa Maria,2 ed altra sede distaccata a Celano (AQ).

L'organico è completato da altre due figure professionali, architetti, che hanno il compito di curare la parte relativa alla progettazione architettonica, alla restituzione grafica e coadiuvare il professionista nella direzione dei lavori e contabilità. Inoltre nel corso degli studi universitari ed anche durante la vita lavorativa lo studio ha avuto a tutt'oggi un'attività di cooperazione con un ingegnere con sede nella città di Teramo.

Lo studio è dotato di attrezzature e software atti a garantire il più approfondito livello di progettazione e di gestione dell'intero processo edilizio.

Dettagliando

per le attrezzature:

- 2 PC postazioni fisse;

- 3 PC portatili;

- 2 stampanti A/4;

- 1 stampante A/3;

- 1 plotter A/0 A/1;

- 1 scanner;

- 1 telefono fisso;

- 1 fax;

- 1 ipad per cantiere;

per i software:

- sistema operativo windows e applicativi;

- Edilus calcolo strutturale Acca;

- Primus computo e contabilità Acca;

- CerTus sicurezza Acca;

- Edificius BIM Acca;

- TerMus energetico Acca;

- ManTus piani manutenzione Acca;

- Programmi Dei;

- Programmi Grafill;

- Programmi Gelfi;

- Programmi Maggioli;

- Programmi excel per calcoli locali.

PROTOS.GROUP SPA
ORGANISMO ISPEZIONE

• Date	Anno 2022
• Nome e tipo di istituto	Protos spa
• Esito esame - iscrizione	Positivo – iscrizione quale tecnico referente Abruzzo-Lazio

DATI GENERALI		
PROFESSIONISTA: Egidio DE BLASIS		
ISCRIZIONE ORDINE:	dei/degli:Ingegneri	prov. di: L'Aquila
	numero: 1975	anno: dal 2005
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA	Studio Tecnico Ing. Egidio DE BLASIS	
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO	Titolare	

INCARICHI
Denominazione Dell'incarico: PNRR Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Ocre (AQ) Committente: Comune di Ocre Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 544407,85 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori Scuola primaria infanzia. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: Efficientamento energetico ex edificio pubblico denominato Casa della Cultura Categoria: Ic Ubicazione: Ocre (AQ) Committente: Comune di Ocre Anno Di Affidamento Dell'opera: 2024 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2024 Importo Dei Lavori: 50000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori Scuola primaria infanzia. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di completamento funzionale edificio destinato a Scuola per l'infanzia Categoria: Ic Ubicazione: Ocre (AQ) Committente: Comune di Ocre Anno Di Affidamento Dell'opera: 20225 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 70000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori Scuola primaria infanzia. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: PNRR

Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: Comune di Rocca di Cambio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2024 Importo Dei Lavori: 290000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Riqualificazione campo sportivo. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione tettoia in legno Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: Comune di Rocca di Cambio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2024 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 40000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LE GEMELLE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 3331676,48 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio SAN PASQUALE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 993719,28 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio FIORI ROMANO 1

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 446410,58 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio FIORI ROMANO 2 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 1403488,15 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione fabbricato esternamente Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio GENIUS Anno Di Affidamento Dell'opera: 2025 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 194013,60 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione dei lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio GENIUS Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 1500000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio GIGGI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2023

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 893306,61 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio IL GINEPRO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 3913128,07 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio PANDA PAL.B Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 500000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere Committente: Condominio LA DOLCE SOSTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2133797,70 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LA FORNACE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 411283,70

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere Committente: Condominio LA MADDALENA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 1763456,76 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LE PALOMBARE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LE VICENNE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2663845,39 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio PERALTO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 500000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio RESIDENCE PRIMO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio RIFUGIO DELLE ROCCHE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione esterna del fabbricato Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio RIFUGIO DELLE ROCCHE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2024 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 216598,76,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio ROCCA DI MEZZO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 1769479,46 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Condominio SAN LEUCIO PAL.A e B Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio SAROVESI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 1812862,85 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio VIA DELLA MADONNA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 600000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: BRACALARI Mauro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 219268,19 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione. Progettazione ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: CAUCCI Giorgio

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 93768,08 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ) Committente: SOLE Teresa Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 260617,08 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: CONTE Enrica Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 206564,76 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Collarmele (AQ) Committente: D'ALESSANDRO Anna Maria Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 212822,35 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: D'AVANZO Miriam

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 201781,22 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DI GIROLAMO Michele Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 392727,27 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio XXIV MAGGIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 1825957,82 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: FIDOTTI Orietta Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 240101,58 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MANCINI Vincenza Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 208614,88 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MARIANI Massimiliano Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 198329,02 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DI CATERINO Assunta Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 73030,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: PETRILLI Alessandro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2024 Importo Dei Lavori: 394970,27 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: PETRONGARI Marisa Teresa Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 231269,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: VALLETTA Mirella Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2023 Importo Dei Lavori: 89084,24 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma de centro italia 2016 - Comune di Borbona (RI) oltre accollo con Superbonus 110% Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Borbona (RI) Committente: LOPEZ Serena e Beatrice Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2025 Importo Dei Lavori: 1529260,90 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di miglioramento sismico - Comune di Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Consorzio FORNO DELLA MORGE Anno Di Affidamento Dell'opera: 20 Anno Di Realizzazione Dell'opera: In corso di lavori Importo Dei Lavori: 747364,40 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Ortofrutticola di SBARRA Nicola Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 400000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Villa unifamiliare in legno Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: LOCASCIULLI Guido Anno Di Affidamento Dell'opera: 2020 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2020 Importo Dei Lavori: 500000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Villa unifamiliare Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DE COLLI Cristian Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 (in corso) Importo Dei Lavori: 600000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Collaudo strutturale Aggregato 3.34 Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Pienze (AQ) Committente: Consorzio 3.34 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 Importo Dei Lavori: 400000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Collaudo Strutturale
Denominazione Dell'incarico: redazione Prove Strutturali Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Pienze (AQ) Committente: Consorzio 3.13 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 Importo Dei Lavori: 2000000

Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi architettonici e prove strutturali
Denominazione Dell'incarico: redazione Prove Strutturali
Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Pienze (AQ)
Committente: Consorzio 3.34
Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021
Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021
Importo Dei Lavori: 2500000
Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi architettonici e prove strutturali
Denominazione Dell'incarico: Redazione prove strutturali
Categoria: Ig Ubicazione: Terranera (AQ)
Committente: Consorzio INDIPENDENZA
Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021
Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021
Importo Dei Lavori: 600000
Prestazione Fornita Dal Professionista: Prove Strutturali
Denominazione Dell'incarico: Redazione prove strutturali
Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Terranera (AQ)
Committente: Consorzio LA VALLUCCIA
Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021
Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021
Importo Dei Lavori: 1000000
Prestazione Fornita Dal Professionista: Prove Strutturali
Denominazione Dell'incarico: Progettazione e Direzione Lavori
Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Terranera (AQ)
Committente: Consorzio APPIA
Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021
Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 in corso di istruttoria
Importo Dei Lavori: 1300000
Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Superbonus amplificato al 160% - danneggiati dal sisma 2009

Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Rovere (AQ) Committente: Cpn sorzio LA MADDALENA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021 Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso Importo Dei Lavori: 1200000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo B&B e Casa Vacanze Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ) Committente: PIETRANTONI Domenico Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Smaltimento eternit e rifacimento coperture Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: COLLEROSA srl (ex società) Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 250000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 537 - Fonteavignone Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 537 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 603 - Terranera Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 603 - Consorzio APPIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 703 - Terranera Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 703 - Consorzio POZZO CALDAIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 148 - Rovere Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 148 - Consorzio IL CASTELLO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 182 - Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: Aggregato 182 - Palazzetto PANICUCCI

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 511 - Rocca di Mezzo Categoria: E Committente: Aggregato 511 - Arch. Maria Antonietta BENEDETTI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 2016 Alvi (Teramo) Categoria: E Committente: Aggregato 264 - Teramo (Alvi) Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Sismabonus - Ristrutturazione abitazione Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: FERREIRA Bruhn Jane Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 120000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori. CSP e CSE.

Denominazione Dell'incarico: Sismabonus - Ristrutturazione abitazione Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: VIOLI FERRARI Claudia Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di struttura ricettiva - Casa Vacanza e B&B Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: CALCAGNO Riccardo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso) Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale. Direzione dei lavori. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una villa unifamiliare in legno Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Dott. BECCARINI Alessandro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 300000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale. Direzione dei lavori architettonica e strutturale.
Denominazione Dell'incarico: Recupero sottotetto con opere - Legge Regione Abruzzo Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: PRONTO Giuseppe, NERI Alvaro, PAOLUCCI Alessandro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 25000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e direzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale

Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: LISCIO Cesare Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 400000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MARINOPICCOLI Giuseppe Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 400000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: FORTE Maria Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 180000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un capannone Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DI FELICE Mauro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 80000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale e Direzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione Categoria: Ic Ubicazione: Roma (RM)

Committente: TUCCERI Severino Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013-2015 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: VALVOLA srl Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 160000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio FIORI ROMANO 2 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso di approvazione Importo Dei Lavori: 250000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione. Sicurezza in fase di progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio GIGGI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013 Importo Dei Lavori: 75000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere Committente: Condominio I TIGLI

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013 Importo Dei Lavori: 45000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LA VACCHERECCIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso di approvazione Importo Dei Lavori: 80000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio MODULO 2 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 95000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio NEVADA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 45000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013 Importo Dei Lavori: 25000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio VIA DELLA MADONNA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso Importo Dei Lavori: 50000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: Condominio VILLAFRANCA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010 Importo Dei Lavori: 35000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: Comune di Rocca di Cambio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007 Importo Dei Lavori: 90000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero frazione Rovere Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Comune di Rocca di Mezzo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero frazione Fonteavignone Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Comune di Rocca di Mezzo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007 Importo Dei Lavori: 60000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero capoluogo Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Comune di Rocca di Mezzo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007 Importo Dei Lavori: 35000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Costruzione di una casa della Cultura HAUS DER KULTUR Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Ocre (AQ) Committente: Comune di Ocre Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 - 2019 Importo Dei Lavori: 270000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori.
Denominazione Dell'incarico: Costruzione di una nuova stalla ed alloggio per il custode Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Azienda Agricola BASSI Vincenzo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 532000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale
Denominazione Dell'incarico: Costruzione di un nuovo fabbricato per civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: L'Aquila Committente: GIULIANI Jessica Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 250000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di in fabbricato Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DEL GIUDICE Antonio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 90000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Bonifica amianto zona stalle Rocca di Mezzo Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: BASSI Domenico Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: GIULIANI Amedeo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016

Importo Dei Lavori: 35000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato Categoria: Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ) Committente: BRAINTECH srl Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione strutturale.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: BRUNO Gastone e f.lli Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 30000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: BUCCIMAZZA Ermanno Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 90000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un complesso residenziale composto da n.5 villette a schiera Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: CERINI Alessandro Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2008 (in corso) Importo Dei Lavori: 400000

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: CHIERICONI Rosella Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio IL GINEPRO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 200000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LA VACCHERECCIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 80000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio LE VICENNE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 118000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio NEVADA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Collaudo statico Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ) Committente: EDIL MANU srl Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 2000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Collaudo statico di un complesso residenziale composta da villette a schiera
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio ROCCA DI MEZZO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 50000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio VIA PER FONTENASCOSTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 60000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale Categoria: Ic Ubicazione: Ovindoli (AQ) San Potito Committente: DE BLASIS Gianfilippo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di un rudere per realizzare n.2 civili abitazioni Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: PESCATORE Daniele e D'ERAMO Antonio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 90000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: D'ERAMO Clemente Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 25000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Costruzione di n.1 villa bifamiliare Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DE BLASIS Egidio e SCOCCIA Elio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010 Importo Dei Lavori: 300000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale.

Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DI GIROLAMO Laura Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 80000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di n.2 palazzetti storici per realizzare appartamenti Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: DI GIROLAMO Michele Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 400000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: D'OVIDIO Alberto Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: FERRANTI Pierangelo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015 Importo Dei Lavori: 25000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: GUARNIERI Rosa Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: LENTINI Federica Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori strutturale.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione per realizzare due distinti appartamenti Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MAGNANTE Italo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 100000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MARCHIONNI Gabriele Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo B&B

Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ) Committente: MARINETTI Gina Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale con ricostruzione di un vecchio rudere Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MARZIALE Fabrizio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 200000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ricostruzione e miglioramento sismico di un rudere Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Tione degli Abruzzi (AQ) pagliara Committente: MARZIALE Fabrizio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 50000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MAURO Benedetto Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 90000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile civile abitazione centro storico

Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MAVIGLIA Gabriele Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile civile abitazione Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MENICHINI Renato Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 35000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere Committente: MICHELI Susanna Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 50000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una villa in località Collecacciaccio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: LONGOBARDI Carlotta Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014 Importo Dei Lavori: 100000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una palazzetto storico

Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MORANTE Alessandra e sorelle Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 50000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una edificio nel centro storico Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MURINO Alessandra Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 100000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo casa-vacanza composta da n.3 unità Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: roccAntica srl Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso) Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: NUSCA Luciana Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: CTP consulente tecnico di parte Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Celano (AQ)

Committente: DI RENZO Antonina Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 92000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico di parte
Denominazione Dell'incarico: CTP consulente tecnico di parte Categoria: Ubicazione: L'Aquila (AQ) Committente: PELASI Francesco Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: --- Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico di parte
Denominazione Dell'incarico: CTU consulente tecnico d'ufficio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Barete (AQ) Committente: Tribunale sezione civile di L'Aquila Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 1200000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico d'ufficio
Denominazione Dell'incarico: CTU consulente tecnico d'ufficio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: L'Aquila (AQ) Committente: Tribunale sezione civile di L'Aquila Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 240000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico d'ufficio
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Civitella Roveto (AQ) Committente: PETRICCA Giuseppe Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 30000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Studio vulnerabilità di un edificio Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: RALLI Giovanni Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 150000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione studio di fattibilità.
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: SBARRA Luciano Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013 Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: SBARRA Nicola Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 15000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un rudere Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: SCOCCIA Gemma Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 Importo Dei Lavori: 70000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Perizia di stima dell'intera stallopoli di Rocca di Mezzo Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Società COLLEROSA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2008 Importo Dei Lavori: ---- Prestazione Fornita Dal Professionista: Perizia di stima
Denominazione Dell'incarico: Progettazione di rete paramassi Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Villalago (AQ) Committente: TECNORETI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007 Importo Dei Lavori: 40000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un B&B Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MANCINI Battistina Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016 Importo Dei Lavori: 20000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Vari Lavori Privati (DIA, PERMESSI, CONDONI 47/85 e 94) Categoria: Ic Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ), Rocca di Mezzo (AQ), Ovindoli (AQ), Tione degli Abruzzi (AQ), Ocre (AQ), Roma (RM), L'Aquila (AQ) Committente: Vari Anno Di Affidamento Dell'opera: 2005 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018

Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma de centro italia 2016 - Alvi (TE) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Alvi (TE) Committente: Aggregato FEDELI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 ed in corso Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 537 Fonteavignone Categoria: A-E Committente: Aggregato 537 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 110 Terranera di Rocca di Mezzo Categoria: A-E Committente: Aggregato 110 - Consorzio IL MORRONE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso) Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 76 Rovere di Rocca di Mezzo

Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 76 - Consorzio LARGO DELLE SCUOLE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: da definire
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Condominio ALTOPIANO Categoria: C Committente: Aggregato 33 - PETRILLI Elisa Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 502000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 118 Rocca di Mezzo Categoria: A-B-E Committente: Aggregato 118 - BENEDETTI Anatolio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UMI1 Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA" Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (IN CORSO) Importo Dei Lavori: 431573

Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UM2 Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA" Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (IN CORSO) Importo Dei Lavori: 365000 Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 209 DI GIROLAMO Michele Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: Aggregato 209 - DI GIROLAMO Michele Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 124000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 215 BUCCIMAZZA Antonio Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: Aggregato 215 - BUCCIMAZZA Antonio Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 57000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 237 Consorzio FORNO DELLA MORGE Rocca di Mezzo Categoria: E Committente: Avv. FABBRI Lorella

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 1000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione strutturale, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 251 DEL FANTE Gianfranco Rocca di Mezzo UMI1, 2, 3, 4 Categoria: E Committente: Geom. Gianfranco DEL FANTE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 800000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione.
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 299 Rocca di Mezzo Categoria: E Committente: Aggregato 299 - Consorzio ZUMPO D'ANDREA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso) Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 427 Rocca di Mezzo Categoria: E Committente: Aggregato 427 - Consorzio ARCO DI SIMONE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: ----- Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato RM-42 Rocca di Mezzo

Categoria: E

Committente: Avv. FABBRI Lorella

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: 188000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di puntellamento post-sisma del 06.04.2009

Categoria: Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere

Committente: Comune di Rocca di Mezzo

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010

Importo Dei Lavori: 26000

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.112 Edificio 1-2-3 – PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO – Rovere

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere

Committente: Avv. Paolo D'AMICO - Consorzio ROVERE 2

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015-2016

Importo Dei Lavori: 308.822,33

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio IL MERCATINO – Viale Tenente Italo d'Eramo - Rocca di Mezzo (AQ)

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Avv. Paolo D'AMICO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 ed in corso

Importo Dei Lavori: 188.193,49 + 504.375,41 + 115.071,16 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.9765 Edificio 1 – VIA DELLE GAZZETELLE – L'AQUILA Categoria: Ig Ubicazione: L'Aquila loc. Cansatessa Committente: ZANON MASSIMILIANO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 423332,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Strutturale
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - LATTANZI Piero Agg.5900688 – DEL CASTELLO – OCRE Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via del Castello - Ocre Committente: LATTANZI Piero Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 96.062,69 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.00032 Edificio 2 – Largo Marinopiccoli, 3 – Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Largo Marinopiccoli, Rocca di Mezzo (AQ) Committente: AURA LILIANA Bran Samayoa - SBARRA Luciano Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013/2014 Importo Dei Lavori: 81781,82 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.00036 Edificio 1, 2, 3 – Via Gabriele Vincenzo – Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Gabriele Vincenzo, Rocca di Mezzo (AQ) Committente: GABRIELE Vincenzo

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012/2013 Importo Dei Lavori: 229879,71 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio ROCCA-2 – dell'Hilio e Aurelio Colarossi – Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dell'Hilio ed Aurelio Colarossi, Rocca di Mezzo (AQ) Committente: BANEDETTI Renzo - Consorzio "Rocca-2" Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 Importo Dei Lavori: 1.550.335,48 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UMI3 Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA" Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014-2015-2016 Importo Dei Lavori: 619.771,37 Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.172 Edificio 2 – Via Tenente Italo d'Eramo– Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Tenente Italo D'Eramo - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: NUSCA Luciana Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014/2015 Importo Dei Lavori: 186604,91 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Edificio dichiarato B MICHELI – Via Centrale – Rovere di Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Centrale - Rocca di Mezzo (AQ) Rovere

Committente: MICHELI Antonina Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013/2014 Importo Dei Lavori: 30810,52 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.198 – Via Statale 5 bis – Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Statale 5 bis - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: MICCINILLI Ettore e CARRITI Nelda Maria Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 60181,56 + 82051,67 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.26 Edifici 1, 2, 3 – Largo del Cardinale – Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Largo del Cardinale - Rocca di Mezzo (AQ) Committente: AGNIFILI Dott. Paolo Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014-2015-2016 Importo Dei Lavori: 270895,50 Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.13 Edificio 1-2 – VIA VITTIME 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere Committente: BRUNO GRAMICCIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012 Importo Dei Lavori: 340563,28 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.4 Edificio 2 – STADA STATALE 5 BIS – Rovere

Categoria: B Committente: TUCCERI ANATOLIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014/2015 Importo Dei Lavori: 122793,54 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 330 Rocca di Cambio Categoria: A-B-E Committente: Consorzio Indipendenza 330 - Sig. Mario GIALLORETI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 574099,68 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato TE-23 Terranera di Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: A-E Committente: Consorzio LA PORTELLA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 367112,76 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 0001 Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: B Committente: Aldo ARGENTIERI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)

Importo Dei Lavori: 305618,30 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 17 Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: E Committente: Avv. Paolo D'AMICO procuratore speciale Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO Importo Dei Lavori: 493384,84 Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 24 Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: A-E Committente: ex Avv. Paolo D'AMICO procuratore speciale - Sig.ra Stefania VALENTE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso) Importo Dei Lavori: 58930,97 + 253345,86 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 102 Rocca di Mezzo (AQ) Categoria: A-B-E Committente: Consorzio MONTEROTONDO - Sig.ra Cristina DEL GIUDICE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 Importo Dei Lavori: 405808,90 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 191 Rocca di Mezzo (AQ)

Categoria: A-B-E

Committente: ex Avv. Paolo D'AMICO presidente consorzio - Avv. Carla MANNETTI - Consorzio L'ARCHETTO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: 1582603,73

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 194 Rocca di Mezzo (AQ)

Categoria: B

Committente: Arch. Giovanni PALUMBO (responsabile)

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso)

Importo Dei Lavori: 197403,13

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato RM-14 Rocca di Mezzo (AQ)

Categoria: B

Committente: D'OVIDIO Orsola

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017

Importo Dei Lavori: 215457,79

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato Celano 10 - Celano (AQ)

Categoria: A-B-E

Committente: Stefania BALIVA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO ISTRUTTORIA

Importo Dei Lavori: 1000000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CONDOMINIO CER 1 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010 Importo Dei Lavori: 269002,19 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CONDOMINIO ROCCA DI MEZZO RESIDENCE PRIMO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 248033,15 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CONDOMINIO NEVADA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 247549,62 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1-2 – VIA DEI FRATTALI – Rovere

Categoria: E Committente: DI GIORGIO GIANLUCA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014 Importo Dei Lavori: 141680,75 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettaione, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CONDOMINIO VIA DEGLI ORTI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2009-2011 Importo Dei Lavori: 178156,59 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione Lavori strutturale
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.436 Edificio 4 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: C Committente: MARIANETTI ANNUNZIATA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 146067,22 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.143 Edificio 1-2 – VIA DELL'ACQUA SAVIA – Rovere Categoria: E Committente: BESSIO PIERPAOLO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 146057,31

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.16 Edificio 1 – VIA DELLA MANDRA SPERA – Rovere Categoria: C Committente: FEDELE ROBERTO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 110423,99 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.183 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: SBARRA NICOLA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 136745,01 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio Categoria: B Committente: CONDOMINIO LE COSTE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 86800,35 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.11 Edificio 2 – VIA GRAN SASSO LOCALITA' I CERRI – Rocca di Cambio Categoria: B

Committente: CONOMINIO LOTTO 74 Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 49738,74 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: LONGO ELISABETTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 10334,14 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: BATTISTEL CRISTIANA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 9379,73 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: SPAGNOLI UGO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 14875,05 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: DI TILLIO FRANCO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 13915,3 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: PELLEGRINI CHIARA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 13835,89 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CAPPUCCILLI EGLE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 13831,61 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CIALDEA MARTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12949,74

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: DI CICCIO GUIDO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12892,03 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: AMOROSO MARIAROSARIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 7566,78 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: GALLI ANDREA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12487,73 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: DANIELI ANNARITA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12385,71 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: QUATTROCCHI NANDO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 7360,93 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.240 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: MARINUCCI FELICE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: 12241,24 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: FABI FABRIZIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12106,83 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: STAFFIERI CARLO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2016 Importo Dei Lavori: 7241,58 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: PERRUCCI DANIELA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 12038,68 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: QUATTROCCHI CONSUELO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 11910,33 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: GRAZZINI ANNUNZIATA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 11896,47 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: AIROLDI CLOTILDE

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 11664,56 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: COLAIUDA ADA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 11571,52 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: POMPEI LEUCIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 11390,35 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: BARTOLOMEO GIUSEPPE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6834,81 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: QUATTROCCHI GRAZIELLA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6787,82 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: DI BENEDETTO EDWIGE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 11259,83 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: GUERINI ROCCO ENRICO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6590,57 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: SARRI VALERIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6575,79 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: VACCA CLAUDIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6522,01 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: BERNASCONI FELICETTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 6402,89 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.60 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: VEGLIA GIUSEPPE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.60 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: COLAROSSO BEATRICE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.67 Edificio 1 – VIA TENENTE ITALO D'ERAMO – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: COLAROSSO GIOVANNI

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1 – VIA FONTE NASCOSTA – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: ERZEL MAURO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1 – VIA FONTE NASCOSTA – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: SARRA MARIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: SBARRA BENITO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: SBARRA CINZIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: SBARRA GIOVANNI Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.281 Edificio 1 – VIA LARGO NATALI – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: EUSANIO PASQUALE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.312 Edificio 1 – VIA COLLI DELLA MULA – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: FALCONIERI GIUSEPPE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.313 Edificio 1 – VIA COLLI DELLA MULA – Rocca di Mezzo Categoria: A

Committente: D'ALIA ARTURO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: <10000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MICHELI TIZIANA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 10430,47

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo

Categoria: A

Committente: D'ERAMO ASSUNTA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: <10000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: BASSI OCLITO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 9785,63

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CEREDA PAOLA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 (in corso) Importo Dei Lavori: 9661,94 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.304 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: AGNIFILI LUISA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: PATRONO DONATO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 9154,88 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: LANDI VALERIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 8923,57 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo Categoria: B

Committente: GABRIELLI MARIA RITA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012 Importo Dei Lavori: 5217,98 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: TESTONI LORETTA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 8703,6 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.304 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: AMMANNITI PATRIZIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio Categoria: B Committente: MISCIONE MICHELE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 8589,49 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.462 Edificio 1 – VIA VITTIEM 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo

Categoria: A Committente: CAPULLI AMILCARE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: D'ERAMO RITA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: PERFETTI ADRIANA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 8419,44 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CUCCADU MAURIZIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 8410,57 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato

N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: CARRITI NELDA MARIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: AMATO ALESSIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 7138,45 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: MAUGLIANI PIERANGELO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 7104,59 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.248 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo Categoria: A Committente: NICOLAI ADRIAN Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 Importo Dei Lavori: <10000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: WUNDERLI EVELINE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 6939,86 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: CATALDI EMANUELA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 6833,65 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: TODARO ANTONIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 6708,27 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: FUSCO MIRNA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 6280,53 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MORMILE ANNAROSA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6210,94

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CHIAPEROTTI CRISTINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6209,87

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CECERE MARINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5960,24

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: TODARO FEDERICA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5775,04

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GUARNIERI ROSA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5521,39

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MASELLIS FRANCESCO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5487,99

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: DI MATTEO ANDREINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4922,11

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: PELLEGRINI GIORGIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4907,15

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: PASSARI ANTONELLA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 4726,1 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio Categoria: B Committente: RICCI RICCARDO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 4617,17 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: SALVUCCI LIDIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 4516,53 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: GIUSTESCHI CLAUDIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 4452,78 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GIUSTESCHI CLAUDIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4452,78

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: BARDELLONI LUCIANA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4426,89

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: FORCHIELLI LEONARDO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4321,51

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: COLAROSSO PIERO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4306,05

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MAIORANO EMILIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4049,61

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: FRACASSI ANGELO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3986,27

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CAVALLO MARIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3966,51

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: D'ANGELO MASSIMILIANO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3955,58

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MACRINO PIERO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3866,5

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: VERRECCHIA MANLIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3840,59

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio

Categoria: B

Committente: LIPANI PROVVIDENZA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3702,95

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MARCORELLI ROBERTO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3212,75

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: DE GULIELMO ANGELA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 2666,66 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: GENNARI PIERGIORGIO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 2396,35 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: MAIARELLI ANGELO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 2391,53 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo Categoria: B Committente: BALSAMO MARIAGRAZIA Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 Importo Dei Lavori: 2071,11

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità
Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo
Categoria: B
Committente: BRUNO ROBERTO
Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009
Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011
Importo Dei Lavori: 1951,64
Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

ALTRE NOTIZIE
Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows ed eccellente conoscenza dei software: ANALISI STRUTTURALE E PROGETTAZIONE: SAP 2000, StaadPRO 2007, Cds, Cdf, Sismicad, Plicad, Slopecad, Steel connection, Mathcad, Edilus; ANALISI PREZZI E CONTABILITA': Quanto; Primus; TERMOGRAFIA ANALISI STRUTTURALE: Analisi non distruttive Livello 2 - UNI EN ISA 9712 con attestazione rilasciata da Bureau Veritas - acquisizioni prove con macchina Termografica Flir E8. DISEGNO: Autocad 2006, Autocad 2012, 2016 e successive integrazioni, 3DStudio, Edificius Acca; PACCHETTO OFFICE: Excel, Word, Power point. ALTRI: tutti i programmi minori generalmente utilizzati nella pratica comune con buone attitudini ad utilizzare software non conosciuti.
Plotter Hp design jet 500 plus Licenze software a disposizione dei professionisti associati: • Autocad 2012 (AUTODESK) • Primus (ACCA) • Certus (ACCA) • Edilus (ACCA) • Mantus (ACCA) • Edificius (ACCA) • GELFI • GRAFILL

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data
Egidio DE BLASIS		15.01.2026